



DISFUNCTIUNI

Disfuncțiunea majoră prezentă în studiul de față o reprezintă traversarea terenului studiat de o rețea LEA 20kv. Deoarece zona de protecție pentru această rețea poate ajunge, conform legii, până la o lățime de 24m, o mare parte din teren - aproape jumătate din loturi - vor fi afectate de interdicția de construire în această zonă de protecție.

Se propune eliminarea disfuncțiunii majore reprezentată de traversarea terenului studiat de rețeaua LEA 20kv prin îngroparea acestei rețele (LES) de-a lungul limitei terenului parcelat, în interiorul proprietății. În acest fel loturile dinspre sud vor fi afectate într-o măsură mult mai mică.

SITUATIE EXISTENTĂ SC : 1 : 500

Expert tehnic					
Verificator tehnic atestat					
VERIFICATOR /EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR.	/ DATA
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARHITECT DOINA NEGOTA CIF 24630127			Beneficiar:		Proiect nr.103
SPECIFICATIE			NUME	SEMNATURA	Scara: 1:500
SEF PROIECT	Arh.Doina Negoita		Titlu proiect:		Faza:
PROIECTANT	Arh.Doina Negoita		DEZMEMBRARE TEREN - PARCELARE		P.U.Z.
DESENAT	Arh.Doina Negoita		Data:		Doc. avize
			Titlu planșă:		Planșă nr.
			2015-2016		A2
			SITUATIE EXISTENTA		